

Tabelle1

GPIO	Input	Output		
0	pulled up	OK	outputs PWM signal at boot	Nur als letzte Option nutzen
1	TX pin	OK	debug output at boot	Nicht nutzen
2	OK	OK	connected to on-board LED	Nur als letzte Option nutzen
3	OK	RX pin	HIGH at boot	Nicht nutzen
4	OK	OK		Taster 2
5	OK	OK	outputs PWM signal at boot	Taster 5
12	OK	OK	boot fail if pulled high	Nur als letzte Option nutzen
13	OK	OK		
14	OK	OK	outputs PWM signal at boot	Taster 4
15	OK	OK	outputs PWM signal at boot	Taster 3
16	OK	OK		Taster LOKID 1
17	OK	OK		Taster LOKID 2
18	OK	OK		Rotaryencoder Taster
19	OK	OK		Rotaryencoder 1a
21	OK	OK		I2C SDA
22	OK	OK		I2C SCL
23	OK	OK		Rotaryencoder 1b
25	OK	OK		Rotaryencoder 2a
26	OK	OK		Rotaryencoder 2b
27	OK	OK		
32	OK	OK		
33	OK	OK		
34	OK		input only	Schalter 2
35	OK		input only	Schalter 3
36	OK		input only	Schalter 1
39	OK		input only	Taster 1